

ESMALTE BASE ÁGUA – TEDOLIT PREMIUM



Esmalte Base Água – TEDOLIT PREMIUM é indicado para pinturas de superfícies externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio e PVC.

Possui ótima resistência às intempéries, secagem ultra rápida, praticidade na aplicação e ainda deixa o ambiente isento de cheiro. Não amarela.

Produto mais sustentável e dispensa o uso de solventes para diluição e limpeza dos equipamentos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Polímero acrílico modificado em emulsão aquosa, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis, aditivos e tensoativos.



Aplicação: Rolo de espuma, Rola de lã, pincel ou pistola.



Demão: 02 a 03 demãos, podendo variar de acordo com o substrato a ser pintado.



Superfície: Madeiras, metais e PVC.



Diluição: Diluir com água até 10% para pincel e rolo e até 20% para aplicação com pistola.

Sempre com água potável.



Acabamento:

Acetinado, Brilhante.



Rendimento:

¼ galão (0,9L): até 19m²/ por demão.
Galão 3,6L: até 75m²/ por demão.

Bases do sistema tintométrico:

¼ galão (0,8L): até 17m²/ por demão.
Galão 3,2L: até 67m²/ por demão.



Secagem:

Toque - 30 minutos

Entre demãos – 4 horas

Final - 12 horas

PRAZO DE VALIDADE: 36 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Viscosidade	85 – 95 VKU
Cores	Cores prontas TEDOX e sistema tintométrico.
Embalagens	900mL e 3,6L. Bases: 800mL e 3,2L.
Classificação Normativa	NBR 11702 – Tipo 4.2.3.2 para acabamento Acetinado – Tipo 4.2.3.1: para acabamento brilhante

Preparação da Superfície

Conforme a norma da ABNT NBR 13245

- 1- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de materiais gordurosos e mofo.
- 2- Metais: Lixe a ferrugem e outras impurezas. Limpe com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Zarcão (em metais ferrosos), ou 01 demão de Tedox Fundo para Galvanizado (para metais não ferrosos: alumínio e galvanizado).
- 3- Madeiras: Lixe as farpas e limpe a poeira com pano embebido em aguarrás. Aplique 01 demão de Tedox Fundo para Madeira.
- 4- Repinturas: Em superfícies brilhantes, em bom estado, lixe até eliminar o brilho. Em superfícies com oxidação, corrija a oxidação com remoção mecânica ou com Tedox Convertedor de Ferrugem, depois aplique 01 demão de Tedox Zarcão, deixe secar antes de aplicar o **TEDOX** Esmalte Base Água.
- 5- Superfícies com partes oxidadas, a oxidação deverá ser totalmente removida por meios químicos ou mecânicos.
- 6- Superfícies mofadas: Lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1, enxaguar e aguardar a secagem para aplicar o produto.
- 7- Superfícies com manchas gordurosas: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar, aguardar a secagem e aplicar o produto.
- 8- PVC: Limpar eliminando toda a gordura e outros contaminantes, lixar, limpar o pó e pintar.

Recomendações Gerais

- A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
- Homogeneizar bem o produto antes de utiliza- ló, com mexedor em formato de régua,
- Limpar gotas e respingos de tinta com o solvente (água) recomendado para a diluição da tinta, enquanto ainda estiverem úmidos.
- Os instrumentos e utensílios utilizados na pintura devem ser limpos com o solvente (água) recomendado para a diluição da tinta, logo após o encerramento da jornada de trabalho.
- Evite aplicar o produto em áreas externas em dias com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura, poeira ou partículas suspensas no ar.
- Evite retoques isolados, após a secagem da tinta.
- Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundo, primers, seladores, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura;
- Evite a aplicação em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação são: Umidade relativa do ar, inferior a 90% e temperatura entre 10°C à 40°C.

- O rendimento prático do produto pode variar de acordo com o método de aplicação, condições atmosféricas e formas e tipo de substratos nos quais o produto estará sendo aplicado.

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Estrada Capão da Lagoa, nº 2591 – Bairro: Três Figueiras

CEP: 94380-000 – Glorinha – RS. Brasil.

CNPJ: 923178660001-49

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA