

TINTA SPRAY TURBO JET



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A linha **TURBO JET** são sprays **PREMIUM** de alta cobertura e aderência em diferentes acabamentos, brilhante e fosco. Indicado para aplicações em superfícies de madeira, metal, gesso, cerâmica, bicicletas, cercas, geladeiras, móveis de aço, objetos artesanais, decorações em geral, pequenos reparos em veículos, alumínio, cobre e latão.

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.

 <p>Acabamento: Brilhante, Fosco, Luminescente e Metálico</p>	 <p>Superfície: Indicado para madeira, metal, gesso e cerâmicas.</p>
 <p>Rendimento por Demão:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 400ml/240g – Até 2,3 m² 	 <p>Diluição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pronto para uso
 <p>Secagem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ao toque – 15 minutos • Entre Demãos – 1 horas • Final – 24 horas 	

PREPARO E APLICAÇÃO

Conforme a normas

1. Deve-se limpar bem e lixar (se necessário) qualquer superfície a ser pintada, pois deverá estar seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, resina, etc. Proteja a parte que não será pintada. Superfície previamente pintada: remova toda pintura velha com **Removedor de Tintas TEDOX** ou lixa.
2. Agite bem a lata antes usar, faça um pequeno teste do aplicador, pressionando a válvula algumas vezes em qualquer superfície, verificando o formato do jato. Pulverize a uma distância de 10 cm do local, utilizando-se de movimentos uniformes cobrindo a área desejada.
3. 15 minutos ao toque, 1 hora para manuseio e 24 horas para teste de resistência.

RECOMENDAÇÕES

1. A durabilidade e a integridade da pintura, depende das condições e qualidade do substrato a ser pintado. Problemas de substrato ou de pinturas antigas, tais como: desagregação, deterioração, descascamento, infiltrações de umidade, deslocamento, fissuras, trincas, proliferação de micro-organismos, sujeiras e outros contaminantes/problemas, comprometerão a integridade do acabamento bem como sua durabilidade e desempenho. Assim sendo, para evitar estes problemas, é fundamental a preparação da superfície, bem como seguir todos os procedimentos e recomendações descritos na embalagem e nesse boletim técnico, assim como as orientações do fabricante dos produtos auxiliares e do acabamento escolhido.
2. Não aplicar em condições adversas: temperaturas abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%
3. Agitar bem o produto antes de utiliza- lo.
4. Limpar gotas e respingos de tinta com o Tedox Solvente (Águarras), enquanto ainda estiverem úmidos.

REGULAMENTAÇÕES GERAIS

1. **Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:**
 - 1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para desinfecção de frutas, verduras e congêneres.
 - 1.2 Não misturar com produtos à base de amônia.
 - 1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir.
 - 1.4 Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.

1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo.

OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da **Tedox**

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial

Alvorada – RS / Brasil

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024

INDUSTRIA BRASILEIRA